

## AVISO IMPORTANTE DE RECALL!

Caro Ciclista Specialized,

Estamos voluntariamente realizando um recall de todos os quadros MY16 Venge ViAS S-Works e Pro em cooperação com a *U.S. Consumer Product Safety Commission* ("CPSC").



MY16 Venge ViAS Pro



Módulo MY16 Venge ViAS S-Works

**MODELOS AFETADOS:** Todos os quadros da Venge ViAS MY16 com freios de aro. Incluindo todos os quadros S-Works e Pro vendidos como bicicletas completas e/ou módulos e todos os quadros de garantia.

**QUAL É O PROBLEMA:** A Specialized ouviu casos isolados de que a roda traseira estava saindo do encaixe, o que pode causar fraturas no triângulo traseiro. Quando isso acontece, há um risco de ferimento, já que o ciclista pode perder o controle e cair.

**O QUE A SPECIALIZED FARÁ PELOS CICLISTAS COM VENGE ViAS AFETADAS:** Pare de utilizar os quadros afetados imediatamente e devolva-os para a Loja Specialized Autorizada mais próxima para uma instalação de uma nova gancheira para a transmissão traseira. A nova e melhorada gancheira impedirá que a roda saia do encaixe. O vendedor Autorizado da Specialized também fará uma inspeção gratuita no triângulo traseiro de sua bike. Por favor veja também o adendo no Manual do Proprietário que foi enviado com este aviso.

Pedimos desculpa por este inconveniente. Você receberá um presente pré selecionado da Specialized quando levar sua bike.

Para perguntas, você pode contatar sua loja Specialized Autorizada ou o Rider Care no número: 11 2789-8200 ou [posvendabr@specialized.com](mailto:posvendabr@specialized.com).

## AVISO IMPORTANTE DE RECALL!