

TURBO ANLEITUNG

SOFTWARE UPDATE

BENÖTIGTE RESSOURCEN

1. Diagnose-Tool
2. Software/Updater (Download von der Technical Service Website)
3. Windows-PC
4. Seriennummer für das Update (von der Service-Abteilung in NL erfragen)

VORBEREITUNG

Seriennummer von der Service-Abteilung in NL erfragen.

Bei einem Batterie-Update werden die unten angeführten Parameter auf die angegebenen Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Schließen Sie vor dem Update die Batterie an die Diagnose-Software an und notieren Sie sich alle unten aufgeführten Werte bzw. machen Sie einen Screenshot. Somit können Sie die Batterie nach dem Software-Update wieder mit den ursprünglichen Werten aktualisieren.

Maximum Speed with assistance: 45km/h

Acceleration: 600%

ECO: 30

Regeneration: 100%

Wheel Circumference: 2210 (für Reifen Specialized Electrak 45c)


Odometer: 0

Duration not Charged: 0

Die Werte "Charge Cycles" und "State of Health" bleiben unverändert.

9 SCHRITTE ZUM BATTERIE-UPDATE

1. Neue Software/Updater von der Technical Service Website downloaden und auf PC speichern (Service - Turbo - Rubrik „Software“)
2. Diagnose Tool mit PC verbinden
3. Diagnose Tool mit Batterie verbinden (im Turbo oder separat)
4. Software/Updater mit Doppelklick öffnen



5. Geben Sie im erscheinenden Dialogfeld die Seriennummer an („SN“)
6. Schaltfläche „Go“ bestätigen
7. Update läuft bis „Update Done“ erscheint (Achtung: In dieser Phase darf die Verbindung nicht unterbrochen werden!)
8. Diagnose-Software starten und Batterie mit den ursprünglichen Daten aktualisieren
9. Die Batterie ist nun bereit zur weiteren Verwendung

TSW - Service - Turbo - Rubrik "Software"

TECHNICAL SERVICE WEBSITE Some hyperlinks might be inactive. Not all parts shown are available for ordering. Contact Warranty/Customer Service for availability.

Contents

- + News & Updates (Home)
- Service
 - **Turbo**
 - + Forks
 - + Rear Shocks
 - + FSR
 - + Cranks
 - + Wheels
 - 2012-2009 Master Parts List
 - 2011 Formula Brake Workshop
 - Date Codes
 - Labor Pricing
 - Maintenance Schedules

You're here: **Service** > Turbo

Turbo Service

Note: For Turbo service-related information, watch the various [Turbo videos](#) in the [Multimedia](#) section.

Software

- Turbo Diagnostic Tool Software (compressed ZIP file) for Windows XP or newer
- Turbo F1 Help (compressed CHM file)

Eingabe der Seriennummer in der unteren Zeile

Serial Number Request

Verified

Project Information

SBC- DEC6

Please Enter SN to Enable Updater Function

[hier Seriennummer eingeben; Auskunft Service NL]

OK Cancel

Software/Updater - Schaltfläche "Go"

Updater - 0129, Title -BMSUI_1.0

Open Function Help

Go Update ...

6% 00:09

Meldung "Update Done" nach erfolgreichem Update

Updater - 0129, Title -BMSUI_1.0

Open Function Help

Go Update Done

100 % 02:43

